

Кабельные разъемы и сварочный кабель

mig/mag mma tig Z-Master

Кабельные разъемы (байонетные, быстроразъемные соединения, кабельные штекера) позволяют легко и просто подсоединить сварочный силовой кабель к оборудованию или соединить между собой куски кабеля. Выбор того или иного кабельного разъема зависит от сечения сварочного кабеля.

Кабельные разъемы бывают штыревые - "папа" или в виде гнезда - "мама".



Наименование	Код для заказа	Сварочный ток, при 100% ПВ, А	Сечение кабеля, мм ²
Кабельный разъем 10-25 папа	1901101	200	10...25
Кабельный разъем 35 папа	1901102	250	35
Кабельный разъем 50 папа	1901103	315	50
Кабельный разъем 70 папа	1901104	400	70
Кабельный разъем 95 папа	1901105	600	95


Наименование	Код для заказа	Сварочный ток, при 100% ПВ, А	Сечение кабеля, мм ²
Кабельный разъем 10-25 мама	1901201	200	10...25
Кабельный разъем 35 мама	1901202	250	35
Кабельный разъем 50 мама	1901203	315	50
Кабельный разъем 70 мама	1901204	400	70
Кабельный разъем 95 мама	1901205	600	95

Кабельный разъем (разветвитель) 70/95	1901504	1ин-папа, 2е-мамы	70/95
--	---------	----------------------	-------

Наименование	Код для заказа
Кабель 16мм ² PVC - ПВХ	31010016
Кабель 25мм ² PVC - ПВХ	31010025
Кабель 35мм ² PVC - ПВХ	31010035
Кабель 50мм ² PVC - ПВХ	31010050
Кабель 70мм ² PVC - ПВХ	31010070
Кабель 95мм ² PVC - ПВХ	31010095
Кабель 16мм ² Rubber - Резина	31020016

Кабель 95мм ² PVC - ПВХ	31010095
Кабель 16мм ² Rubber - Резина	31020016
Кабель 25мм ² Rubber - Резина	31020025
Кабель 35мм ² Rubber - Резина	31020035
Кабель 50мм ² Rubber - Резина	31020050
Кабель 70мм ² Rubber - Резина	31020070
Кабель 95мм ² Rubber - Резина	31020095

Для подключения кабельных разъемов к сварочному оборудованию на него устанавливают специальные гнезда, которые также бывают штыревые - "папа" или в виде гнезда - "мама".



Наименование	Код для заказа	Сварочный ток, при 100% ПВ, А	Сечение кабеля, мм ²
Кабельное гнездо 10-25 папа	1901401	200	10...25
Кабельное гнездо 35-50 папа	1901402	300	35...50
Кабельное гнездо 50-70 папа	1901403	400	50...70
Кабельное гнездо 70-95 папа	1901404	500	70...95

Наименование	Код для заказа	Сварочный ток, при 100% ПВ, А	Сечение кабеля, мм ²
Кабельное гнездо 10-25 мама	1901301	200	10...25
Кабельное гнездо 35-50 мама	1901302	300	35...50
Кабельное гнездо 50-70 мама	1901303	400	50...70
Кабельное гнездо 70-95 мама	1901304	500	70...95